

REKVISITION FOR ANALYSE AF BIOLOGISKE INDIKATORER



Dampautoklavering Lot nr. _____ Autoklavering ved _____ °C i _____ min.
 Tørsterilisering Lot nr. 10/0521 Sterilisering ved 250 °C i 3 min.

Serienummer på sterilisator _____

Afsenders postadresse (på forsiden af flasken):

"Hos-Bente og Louise"
Lægekonsulenter og fodplejere
Ringgade 150 (Lille Ringbo)
6400 Sønderborg
CVR: 43 40 34 51
www.Hos-Bente-Louise.dk
Telefon: +45 7443 0355

Telefonnummer: 51902286

Ydernummer/kundenummer:

Kontaktperson: BENTE PEHMØLLER

Ønsker du svar via email, skriv din mailadresse: HOSBENTE@MAIL.DK

SSI Diagnostica A/S
Herredsvejen 2
3400 Hillerød
Danmark
T 4829 9125

ssidiagnostica.com

Dato for sterilisation _____ Ved bestilling: ivdbestilling@ssidiagnostica.com og tlf. 4829 9125 · Ved spørgsmål til lab: indikatorlab@ssidiagnostica.com og tlf. 4829 9160

Prøvenr.	Prøvens anbringelse under sterilisationsprocessen	Forbeholdt laboratoriet	Med vækst	Uden vækst
<u>1</u>	<u>GLASKUGESTERI MDT 1</u>			<u>X</u>
<u>2</u>	<u>- " - " -</u>			<u>X</u>
<u>3</u>	<u>- " - " -</u>			<u>X</u>

Resultat: I alt - 3

Udfyldes af indikatorlaboratoriet:

Modtaget og udsået 08.10.21-20____, Sign.: JXA Antal 3

Besvaret 15.10.21-20____, Sign.: TEBR Godkendt: _____

K.nr.: 4441-4443

Certifikat medsendes



Presafe Denmark A/S

KVALITETSSYRINGSYSTEM
DS/EN
ISO 13485

CERTIFIKAT

Hermed bekræftes, at udstyret til sterilisation er kontrolleret med biologiske indikatorer leveret af SSI Diagnostica A/S.

De indsendte biologiske indikatorer er dyrket i overensstemmelse med kravene i ISO 11138-3 / 11138-4, og kontrollen er godkendt.

Dato: **15. OKT. 2021**



Marion Krøntoft

Kvalitetsansvarlig biologiske indikatorer
SSI Diagnostica A/S



Quality System
DS/EN
ISO 13485

SSI Diagnostica A/S
Herredsvejen 2
3400 Hillerød
Danmark

ssidiagnostica.com